

各位

2021年7月20日

原料漏洩事故について

2021年7月19日10時頃、富士化学工業郷柿沢工場内において、原料をタンクローリー車から移送中に、タンクローリー車から漏れ出す事故が発生しました。近隣住民の皆様ならびに関係者の皆様には、多大なご迷惑・ご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

つきましては、今朝時点で判明している事実及び今後の対応について以下の通りとなります。

記

1. 現時点までの対応：

昨日10時に発生しました無水硫酸の漏洩事故により漏洩した無水硫酸がミスト化し大気に放出されています。現在、無水硫酸のミストは集塵による中和作業と漏洩硫酸は乾燥砂による吸着で対応しております。

2. 今後の対応：

問題となっているタンクローリー内に残存する無水硫酸を取り除く作業が必要であり、本日、午前中にはその作業に取り掛かれるよう必要な対応を日曹金属化学と共に実行してまいります。

3. 想定要因：

弊社は日曹金属化学株式会社より無水硫酸を購入しております。今回無水硫酸の原料受け入れをしていた際、タンクローリーより無水硫酸が漏洩しました。タンク底部から漏洩していることを確認しており、何らかの要因でタンク底部に穴が開いたことが原因と推測しております。根本的な原因究明はすべての対応が終わった後に再度報告をさせていただきます。

4. 近隣住民の方々へのお願い

引き続き、問題解決に取り組んで参りますが、無水硫酸を取り除く作業が完了するまでは、万が一に備えて出来る限り窓等を閉めていただきますようお願いいたします。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

富士化学工業株式会社
Tel 076-472-2323 FAX 076-472-2330
管理本部 総務部 山田